

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称：富川瑶族自治县朝东镇新型农贸市场项目

项目代码：2305-451123-04-05-221704

建设地点：富川瑶族自治县朝东镇

验收单位：富川瑶族自治县新型产业投资有限公司

2024 年 5 月 5 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	富川瑶族自治县朝东镇新型农贸市场项目	行业类别	其他类型项目
主管部门 (或主要投资方)	富川瑶族自治县新型产业投资有限公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	富川瑶族自治县水利局 2023 年 7 月 12 日，富水审批（2023）12 号		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2023 年 9 月至 2024 年 4 月，共 8 个月		
水土保持方案编制单位	富川翔鑒工程咨询有限公司		
水土保持初步设计单位	/		
水土保持监测单位	/		
水土保持施工单位	广西房都建设工程有限公司 广西旺通建工有限公司		
水土保持监理单位	广西桂东建设工程管理有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	富川悦慧工程咨询服务有限公司		

二、验收意见

根据自治区水利厅关于印发《广西壮族自治区生产建设项目水土保持方案编报审批管理办法等3个管理办法的通知》（桂水规范[2020]4号）的规定，2024年5月5日，富川瑶族自治县新型产业投资有限公司在富川县主持召开了富川瑶族自治县朝东镇新型农贸市场项目水土保持设施验收会议。参加会议的有建设单位富川瑶族自治县新型产业投资有限公司，施工单位广西房都建设工程有限公司和广西旺通建工有限公司，监理单位广西桂东建设工程管理有限公司，水土保持方案编制单位富川翔璠工程咨询有限公司，水土保持设施验收报告编制单位富川悦慧工程咨询服务有限公司等单位的代表及专家共7人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组查阅了技术资料，听取了建设单位、水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持实施情况和验收情况的汇报以及水土保持方案编制单位、监理单位、施工单位的补充说明。经质讨论，形成了富川瑶族自治县朝东镇新型农贸市场项目水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

富川瑶族自治县朝东镇新型农贸市场项目位于富川瑶族自治县朝东镇朝东新街与朝沐路交叉口，项目为新建建设类项目。本项目建设单位为富川瑶族自治县新型产业投资有限公司（建设单位名称已由“富川瑶族自治县新型商业投资有限责任公司”变更为“富川瑶族自治县新型产业投资有限公司”）。项目建设1栋2层农贸综合楼、4栋2层农贸附属用房，配套建设供配电工程、道路工程、

给排水工程、绿化工程、停车场工程等。项目总投资 6897.02 万元，土建投资 4917.11 万元。工程总占地面积 1.88hm²（均为永久占地），其中主体工程区占地面积 1.88hm²，施工生产生活区占地面积 0.10hm²（位于主体工程区内，不重复计算占地面积）。项目建设开挖土石方总量为 1.62 万 m³（含建筑垃圾 0.75 万 m³），回填土石方总量为 1.33 万 m³（含种植土回覆 0.46 万 m³），借方 0.46 万 m³（均为种植土），弃方 0.75 万 m³（均为建筑垃圾）。本项目借方 0.46 万 m³（均为种植土）通过向合法土料场购买，弃方已运往富川年产 60 万吨机制砂石料建设项目用于生产砂石料。项目于 2023 年 9 月开工，2024 年 4 月完工，工期共 8 个月。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2023 年 7 月 12 日，富川瑶族自治县水利局以《富川瑶族自治县水利局关于富川瑶族自治县朝东镇新型农贸市场项目水土保持方案审批准予行政许可的函》（富水审批〔2023〕12 号）对本项目水土保持方案报告表予以行政许可。

本项目水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，项目设计及施工过程中无重大变更情况。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

项目无水土保持初步设计和施工图设计。

（四）水土保持监测情况

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号）规定，项目不需要开展水土保持监测。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2024 年 5 月初，富川瑶族自治县新型产业投资有限公司委托富川悦慧工程咨询服务有限公司编制完成了《富川瑶族自治县朝东镇新型农贸市场项目水土保持设施验收报告》。验收报告主要结论：建设单位基本按照水土保持方案实施了水土保持防治措施，水土保持措施质量总体合格，工程建设产生的人为水土流失得到了有效控制，除不涉及表土保护率外，其余各项水土流失防治目标均达到防治目标值，其中水土流失治理度为 99.95%，土壤流失控制比大于 1.0，渣土防护率为 99.67%，林草植被恢复率为 99.55%，林草覆盖率为 23.40%。工程水土保持设施基本具备验收条件，同意组织验收。

（六）验收结论

项目在实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，缴纳了水土保持补偿费，完成了水土流失防治任务，水土流失防治指标基本达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意本项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。